

(1) 化学抛光槽酸雾处理设施由经 1 套碱液喷淋处理经 1 根排气筒排放，改为经 2 套碱液喷淋+静电等离子处理后经 2 根排气筒 DA001 和 DA002 排放。

(2) 原修模车间调整入氧化电泳车间内，除化学抛光槽外的酸碱雾及浸模碱雾处理设施由经 1 套碱液喷淋处理经 1 根排气筒排放，调整为经 2 套碱液喷淋处理后经 2 根排气筒 DA004 和 DA005 排放。

(3) 电泳固化炉天然气燃烧废气和固化有机废气合并，经二级活性炭处理后经 1 根排气筒 DA006 排放。

(4) 喷粉烘干固化的天然气燃烧废气和喷粉固化有机废气合并，经一级水喷淋塔+UV 光解处理后经 1 根排气筒 DA007 排放。

(5) 喷胶衣废气、喷漆废气经水帘柜后与铺毡、加固废气、水转印废气和喷水性漆废气合并，经“干式过滤—吸附浓缩”处理后，合并活性炭“解吸脱附—催化燃烧”的废气经 1 根排气筒 DA008 排放。

(6) 亚克力和人造石产品加工粉尘由经水帘除尘+水喷淋塔处理后经 1 根排气筒排放，调整为经水帘柜处理后经 2 根排气筒 DA009、DA013 排放。

(7) 打磨粉尘由经二级水喷淋塔处理经 1 根排气筒排放，调整为自动打磨粉尘经一级水喷淋塔处理后经 1 根排气筒 DA012 排放、手动打磨粉尘经一级水喷淋室处理后经 1 根排气筒 DA014 排放。

(8) 锅炉天然气燃烧废气由 2 根排气筒排放，调整为 1 根排气筒 DA015 排放。

(9) 打磨、抛光粉尘由经水帘除尘+水喷淋塔处理后经 1 根排气筒排放，调整为通过 2 根排气筒 DA016 和 DA017 排放；

(10) 新增喷粉除油、水洗、锆化产生的恶臭废气经水喷淋处理后，经 1 根排气筒 DA018 排放。

(11) 钢化玻璃生产车间暂未设置丝印和易洁工序，丝印和易洁有机废气处理设施未建。

经过核实，一期工程性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

(1) 生产废水

本项目对生产废水分类收集、处理，生产废水分类为综合废水、染色废水、含磷废水。生产废水治理设施总处理规模为500m³/d。项目对处理后的废水进一步作适当的回用处理后回用，回用水系统设计处理能力为15m³/h。

综合废水经过“氧化+混凝+絮凝”预处理后的进入中间水池；染色废水经“混凝+絮凝

邓开忠 梁备市 曹翠 白瑞 郭志伟 赵如物 莫伟 李科 邓志山 周文峰 陈文

+脱色”后进入中间水池；含磷废水经过“混凝+絮凝”预处理进入中间水池。各类废水在中间水池混合后，进入厌氧池、缺氧池、好氧池进行生化处理，经过MBR系统分离进入回用水系统处理后回用。浓水经过芬顿反应处理达到排放标准后排入三合水。污泥进入污泥池，通过板框机脱水后外运处理。

(2) 生活污水

生活污水经三级化粪池预处理后进入废水处理站综合废水池和生产废水一同处理。

(二) 废气

(1) 化学抛光废气与除化学抛光槽外废气

化学抛光槽酸雾经碱液喷淋塔+等离子处理后经2根15m排气筒DA001和DA002排放；除化学抛光槽外的酸碱雾和侵模碱雾废气经碱液喷淋塔处理设施处理后2根经15m排气筒DA004和DA005排放。

(2) 喷粉粉尘

喷粉粉尘经喷粉系统配套的旋风分离器+滤芯除尘器废气处理系统处理后经1根15m排气筒DA003排放。

(3) 电泳有机废气与固化炉天然气燃烧废气

电泳有机废气与固化炉天然气燃烧废气经二级活性炭塔处理后经1根15m排气筒DA006排放。

(4) 喷粉有机废气与烘干固化炉天然气燃烧废气

喷粉有机废气与烘干固化炉天然气燃烧废气经一级水喷淋塔+UV光解处理后经1根15m排气筒DA007排放。

(5) 喷胶衣废气、喷漆废气、铺毡、加固废气、水转印废气

喷胶衣废气、喷漆废气经水帘柜后和铺毡、加固废气、水转印废气经“干式过滤—吸附浓缩”处理后，合并活性炭“解吸脱附—催化燃烧”的废气经1根15m排气筒DA008排放。

(6) 亚克力和人造石产品加工粉尘废气

亚克力和人造石产品加工粉尘经水帘柜处理后2根15m排气筒DA009和DA013排放。

(7) 铝棒加热炉和时效炉燃烧废气

铝棒加热炉和时效炉燃烧废气经收集后，经1根15m排气筒DA010排放。

(8) 喷砂粉尘

喷砂粉尘采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，经1根15m排气筒DA011排放。

(9) 打磨粉尘

自动打磨粉尘经一级水喷淋塔处理后经1根15m排气筒DA012排放，手动打磨粉尘经水喷淋室处理后经1根15m排气筒DA014排放。

(10) 锅炉房天然气燃烧废气

曹峰 任斌 郭志伟 梁五市 邓研 李研 邓连山 周峰

锅炉天然气燃烧废气直接经 1 根 15m 排气筒 DA015 排放。

(11) 打磨、抛光粉尘废气

打磨、抛光粉尘经水帘+水喷淋处理后经 2 根 15m 排气筒 DA016 和 DA017 排放。

(12) 喷粉车间恶臭废气

喷粉除油、水洗、钝化产生的恶臭废气经一级喷淋塔处理后经 15m 排气筒 DA018 排放。

(13) 厨房油烟废气

项目厨房油烟经油烟净化器处理后，经 1 根 15m 排气筒 DA019 排放。

(三) 其他环境保护设施

(1) 应急池

厂内污水处理站配有 212m³的废水事故应急池；厂区配有 10190m³的事故应急池；硫酸储罐设有 10m³围堰。

(2) 截流阀门

厂区污水处理站设置清水池，采用水泵进行排水，能对超标废水进行有效截留；雨水管网出水口设置截流阀，能对事故废水进行有效截留。

(3) 在线监测设施

生产废水处理系统设置了在线监控设施，监测项目为 pH、流量。

四、环境保护设施调试效果

建设单位委托同创伟业（广东）检测技术股份有限公司于 2021 年 3 月 23 日-4 月 02 日对本项目进行验收监测，并出具《广东玫瑰岛卫浴科技有限公司有限公司检测报告》（TCWY 检字（2021）第 0323041 号）。验收监测期间，项目运行负荷达 92%。验收监测报告显示如下：

(一) 废水

根据监测结果，废水总排放口主要污染物排放值均符合广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 2 新建项目珠三角排放限值、广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准的较严值要求。

(二) 废气

①有组织排放废气：

根据监测结果，除油、中和、阳极氧化、碱蚀废气排气筒（DA001、DA002、DA004、DA005）排放的硫酸雾、氮氧化物符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表 5 新建企业大气污染物排放限值要求。

邓开生 李峰 何伟 李达伟 莫德超 李新 邓连生 何伟

喷粉废气排气筒(DA003)、亚克力和人造石产品加工废气排气筒(DA009)、(DA013)、自动打磨废气排气筒(DA012)、手动打磨废气排气筒(DA014)、打磨、抛光废气排气筒(DA016、DA017)排放的颗粒物符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级排放标准要求。

电泳固化废气排气筒(DA006)和喷粉固化废气排气筒(DA007)排放非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)大气污染物排放限值要求。

电泳固化废气排气筒(DA006)、喷粉固化废气排气筒(DA007)、挤压工序铝棒加热炉和时效炉燃烧废气排气筒(DA010)和锅炉天然气燃烧废气排气筒(DA015)排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2燃气锅炉标准要求。

铺毡、喷胶衣、加固、喷UV漆、水转印、封边、喷水性漆废气排气筒(DA008)排放的非甲烷总烃、苯乙烯符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4规定的大气污染物排放限值要求,颗粒物排放符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段的二级排放标准要求,VOCs、甲苯和二甲苯排放符合广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段标准要求。

喷砂废气排气筒(DA011)排放的颗粒物符合《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA 030802-2--2017)造型、制芯、浇注、落砂、冷却、砂再生工序排放浓度限值要求。

厨房废气(DA019)处理后排放口油烟监测结果符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)标准限值要求。

②无组织排放废气:

颗粒物、氮氧化物、硫酸雾的厂界外浓度最高值符合广东省《大气污染物排放限值》(DB4427-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。苯乙烯、臭气浓度厂界外浓度最高值符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准要求。非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值要求。

(三) 噪声

根据监测结果,项目厂界噪声排放等效A声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(四) 固体废物

曹喆 任坤 郭志伟 莫继心 梁启东 5 陈伟 李新 邓志光 李新 邓志光 李新 邓志光

项目设置 3 个危废间，危废间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求进行建设。危险废物交资质单位江门市崖门新财富环保工业有限公司处理，一般固体废物外售或交专业公司回收，生活垃圾交环卫部门清运。

（五）污染物排放总量

项目主要污染物 COD_{Cr}、氨氮、SO₂、NO_x、VOCs 的排放总量符合环评批复一期总量指标要求。

五、工程建设对环境的影响

项目从立项到调试期间均未收到周边投诉。

六、验收结论

经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）等相关规定，本建设项目按照《广东玫瑰岛卫浴科技有限公司年产淋浴房 120 万件、亚克力浴缸 2 万件、亚克力浴盆 5 万件、人造石洗手盆 4 万件、人造石台面 3 万件、人造石浴盆 5 万件、浴室柜 7 万件、镜柜 9 万件建设项目环境影响报告书》及其批复意见江台环审[2019]35 号，其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经同创伟业（广东）检测技术股份有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标，主要污染物总量符合要求。在落实建议和要求后，验收工作组同意“广东玫瑰岛卫浴科技有限公司年产淋浴房 120 万件、亚克力浴缸 2 万件、亚克力浴盆 5 万件、人造石洗手盆 4 万件、人造石台面 3 万件、人造石浴盆 5 万件、浴室柜 7 万件、镜柜 9 万件建设项目（一期）”通过项目竣工水、气、声、固废环境保护验收。

七、后续要求

（一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

（二）规范设置各类污染物排放口及采样平台。

（三）积极配合环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（四）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行定期自主监测并公开环境信息。

江门市生态环境局 郭达伟 李新 邓石山 曹海 何泳 李新 邓石山 曹海 何泳

附：广东玫瑰岛卫浴科技有限公司年产淋浴房 120 万件、亚克力浴缸 2 万件、亚克力浴盆 5 万件、人造石洗手盆 4 万件、人造石台面 3 万件、人造石浴盆 5 万件、浴室柜 7 万件、镜柜 9 万件建设项目（一期）竣工环境保护验收工作组成员名单。

时间：2021 年 4 月 28 日

序号	类别	单位名称	签名	联系方式	身份证号
1	建设单位	广东玫瑰岛卫浴科技有限公司	曾文峰	13702388612	
2	建设单位	广东玫瑰岛卫浴科技有限公司	曾文峰	13726010380	
3	建设单位	广东玫瑰岛卫浴科技有限公司	曾文峰	13702398686	
4	建设单位	广东玫瑰岛卫浴科技有限公司	曾文峰	13532042893	
5	环评单位	广东省环境保护工程研究院有限公司	龙文元	15929275837	
6	监测单位	同创伟业（广东）检测技术股份有限公司	冯志伟	18665671663	
7	监测单位	同创伟业（广东）检测技术股份有限公司	冯志伟	15986353135	
8	环保设施设计施工单位	佛山市科铝机械设备有限公司	邓志伟	13690678999	
9	环保设施设计施工单位	江门市佰博环保有限公司	李松	15918047188	
10	环保设施设计施工单位	江门市佰博环保有限公司	李松	13760526075	
11	环保设施设计施工单位	佛山市精柯蓝环保设备有限公司	李松	15918047085	
12	环保设施设计施工单位	佛山市精柯蓝环保设备有限公司	李松	18665530001	
13	专家	江门市环境监测中心站	李松	13702587931	
14	专家	江门市广悦电化有限公司	李松	16924608892	
15	专家	江门市海达水净化工程有限公司	李松	13709617876	